



Historia zadania

Nr karty pracy	Dealer	Odległość	Data wizyty
<u>ZL20/22/6719</u>	49047	580,445	2022-12-29
<u>wymieniac po lewej Wspor.mostkowy (Kabina stopien 1)</u>			
<u>wymieniac po prawej Wspor.mostkowy (Kabina stopien 1)</u>			
<u>sprawdzac i regulowac zbieznosc . ()</u>			
<u>ZL20/22/6609</u>	49047	580,441	2022-12-27
<u>wykonywac Przegląd X . ()</u>			
<u>wymieniac podczas konserwacji Wklad DPF (EAS)</u>			
<u>wykonywac Q-Service . ()</u>			
<u>ZL20/22/5847</u>	49047	562,844	2022-11-15
<u>czyszcic/przeplukiwac ukklad paliwowy . (Uklad paliwowy)</u>			
<u>wymieniac czwarty Wtryskiwacz . (Uklad paliwowy)</u>			
<u>wymieniac drugi Wtryskiwacz . (Uklad paliwowy)</u>			
<u>ZL20/22/2783</u>	49047	488,533	2022-05-27
<u>wykonywac Przegląd X . ()</u>			
<u>wymieniac _ Filtr AdBlue ()</u>			
<u>wymieniac olej Obudowa mostu Napedzana osi ()</u>			
<u>wymieniac olej podczas konserwacji Skrzynia biegow _ (Skrzynia biegow)</u>			
<u>wymieniac 3 (trzy) Pioro wycieraczki _ (Wyc./sprysk. prz.sz)</u>			
S06/00137/2022_1	49085	460,239	2022-04-11
<u>wykonywac przegląd Y, 3. rok . ()</u>			
S06/00137/2022	49085	430,517	2022-01-10
<u>wymieniac po obu stronach Zes.klocek hamulcowy _ (L. tarcz.h. prz. os1)</u>			
<u>wymieniac po obu stronach Zes.klocek hamulcowy _ (L. tarcz.h. tyl. os1)</u>			
<u>wymieniac _ Rura wydechowa Dyfuzor, poziomy (Wydech)</u>			

Nr karty pracy	Dealer	Odległość	Data wizyty
sprawdzac Czujnik poziomu plyn (Zbiornik paliwa)			
wymieniac Zestaw naprawczy Blokada (Siodlo)			
ZL20/21/5352	49047	395,141	2021-10-20
wykonywac (P)SFA . . . (Pogrzewacz wody)			
wykonywac Przegląd X . ()			
wymieniac podczas konserwacji Wklad filtru pow. Obud. silnika went. (Uklad smarowania)			
wymieniac 3 (trzy) Pioro wycieraczki (Wyc./sprysk. prz.sz)			
naprawiac Drazek reakcyjny Trojkatny (Zaw. os naped.)			
ITS202109150131	49047	390,390	2021-09-15
wymieniac po prawej Walek boczny . (Obudowa, tyl. os1)			
UPTIME	49047	390,390	2021-09-15
konczyc różne . (różne)			
ZL20/21/0911	49047	305,661	2021-02-15
odblokowac Nagrzewnica TTP 38 (Pogrzewacz wody)			
ZL20/21/0543	49047	298,400	2021-01-28
PSFA: Oil thermostat & oil filter cap MX13 - 0040289			
wykonywac podstawowy przegląd X . ()			
wykonywac Przegląd X . ()			
wykonywac przegląd Y, 2. rok . ()			
wymieniac 3 (trzy) Pioro wycieraczki (Wyc./sprysk. prz.sz)			
wymieniac Zestaw naprawczy Pompy.podn. (Podnosnik kabiny)			
ZL20/20/2372	49047	202,038	2020-05-30
wykonywac podstawowy przegląd X . ()			
wykonywac Przegląd X . ()			
wymieniac Zestaw naprawczy Sprezarki (Sprezarka powietrza)			
wymieniac Rurka gietka Zawor EGR - chl. EGR (Sistema EGR)			
ZL20/20/0402	49047	104,025	2020-01-25
wykonywac przegląd Y, 1. rok . ()			
wymieniac 3 (trzy) Pioro wycieraczki (Wyc./sprysk. prz.sz)			

Nr karty pracy	Dealer	Odległość	Data wizyty
<u>ZL20/19/4886</u>	49047	104,025	2019-10-10

wykonywac podstawowy przegląd X . ()

wykonywac Przegląd X . ()

sprawdzac/czyszcic paliwo Filtr siatkowy . ()

sprawdzac luz zaworowy . (Zespol podst.)

wymieniac _Uszczelnienie Przekl.gl. (Przekl. gl. tyl. os1)
